地域連携並びに技能・技術向上を目指した卒業研究の取組み

―日本に唯一現存するファモールトラクターの復元―

齊藤 理*

1. はじめに

岩手県立産業技術短期大学校は,1997(平成9)年 岩手県盛岡市に南接する矢巾町に開校し,平成23 年4月に15年目を迎えた.

平成23年3月末日で退職した滝川雄治前校長の大学時代の教え子で、小岩井農場まきば園の担当部長齊藤政宏氏から、80年前に購入し50年ほど前まで農作業に供していた米国製ファモールトラクターを復元し、80年前の雄志を来場者に提供したい旨の話があった。この依頼を受け、学生の卒業研究テーマとして、エンジンを蘇らせる復元プロジェクトを開始した。

なお, 開学当時には鳥人間コンテスト出場に向け た取組みをしており, テスト飛行をする場所を提供 して頂いたのが当時の小岩井農牧㈱であった.

2. 小岩井農場1)

小岩井農場は 1891(明治 24)年, 小野義真, 岩崎彌之助, 井上勝の 3人の共同経営として開設され, 3名の頭文字をとり「小岩井」と命名された. 開拓当時は, 岩手山噴火後に伴う, 岩石や黒色火山灰土の影響で不毛の原野であった.

小岩井農場は岩手山の南麓,盛岡市の西北 12km に位置し,総面積は約 3,000 ヘクタール(900 万坪) である.約 2,000 ヘクタールが山林で,約 700 ヘクタールが耕作地で,残り 300 ヘクタールがまきば園や各部の生産施設の敷地となっている.

2011(平成 23)年は、創設 120 周年を迎え、その PR イベント等で蘇ったファモールトラクターを活用したいとの考えであった.

3. トラクター^{2) 3) 4)}

3.1 農業用トラクターの導入

日本における農業用トラクターは 1908(明治 41) 年 6 月,小岩井農場に輸入されたトラクション(蒸気)エンジン式のトラクター並びに 1911(明治 44)年に北海道斜里町に輸入された米国・ホルト社製トラクターが、日本における最初の外国製トラクターと言われている.



図1 明治41年輸入の蒸気式トラクター

3.2 ファモールトラクター

ファモールトラクターは米国・インターナショナルハーベスター社が 1924年から 1932年にかけて製造し、当時の北アメリカのトラクター製造に多大の影響を及ぼした. 初期型は鉄車輪で三輪車タイプという斬新なデザインであった.

小岩井農場では 1938 年頃に購入し、草刈作業や種まきなどの軽い耕耘やベルトコンベアを使う機械の動力源として利用していた.




図2 サイロへの詰込作業の様子

^{*} 岩手県立産業技術短期大学校 メカトロニクス技術科

ファモールトラクターは 1955(昭和30)年頃までの約20年間使用していたが、点火系統の故障とみられる原因でお蔵入りとなっていた。50年の時を経て、2005(平成17)年に小岩井農場の職員により、錆取り再塗装を行い、場内に展示されていた。



図3 場内での展示風景 ファモールトラクターのスペックを表1に示す. 表1 ファモールトラクター諸元

	全長(mm)	136ir	nch 3,454
機体	全幅(mm)	86ir	nch 2,184
寸法	全高(mm)	65ir	nch 1,702
	最低地上高(mm)		385
機体質量	赴(重量)(kg)	3,950pou	ınd 1,792
	形式		鉄車輪3
	前輪サイズ(mm)	28i	nch 700
	後輪サイズ(mm)	40ir	nch 1,016
	ブレーキ形式		ドラム
	かじ取方式	す	Lハンドル
走行部	変速段数(段)	前進3	8 後進1
	走行速度 前進	6.35	3.12
	(km/h)	(Hi)	(Low)
	走行速度 後進		4.85
	(km/h)		(Low)
	最少旋回半径(m)		2.08
	クラッチ形式		ラッチ連動
プー	回転速度(rpm)	1,130	710
у —		(Hi)	(Low)
	サイズ(mm)		355
P.T.O	クラッチ形式		ラッチ連動
	回転速度(rpm)	730	530
		(Hi)	(Low)
軸径(mm)		1.12	25inch 29
けん引き	長置	定ヒッチ(オ	プション)
	·		

4. 卒業研究としての取組み

4.1 経緯

2009(平成 21)年3月に当校で小岩井農場の齊藤 政宏氏による特別講演が行われた. その内容は 2007(平成 19)年に NHK が全国放送した「まきばの 天文館の空気望遠鏡の復元」であった. 講演の中で、 小岩井農場の歴史を語る産業文化遺産の一つとし てのファモールトラクターの紹介があった.

2009(平成 21)年4月に当校メカトロニクス技術科に赴任した著者は、ものづくりで地域に貢献できる卒業研究テーマを模索していた。赴任後ファモールトラクターの話を聞き、同年9月に小岩井農場を訪問し、復元のための打合せを行った。内容を以下に示す。

- ①外見の保存状態は良いが、心臓部(エンジン回り) の状態は開けてみないと分からない.
- ②エンジン回りの状況を知るために当校に搬送する必要がある.
- ③年度途中からのプロジェクトなので小岩井農場 側で、研究費を予算計上するのは難しい.
- ④2~3年間のプロジェクトとして進める.

1年目:分解をして内部の部品等の確認を行い復元の方法を探る.

2年目以降:調査を受けて可能となればエンジンを動かす.

⑤卒業研究として実施する場合は1年毎に覚書を 締結して実施する.

4.2 平成 21 年度卒業研究 5)

2009(平成 21)年 9 月 29 日,ファモールトラクターが当校に搬送される.初年度は千葉恵利加と藤原太一の 2 名の学生が担当した.卒業研究は 10 月から本格的に始まり,実質 2 ヶ月程度の短期間で卒業論文としてまとめなければならない.

学生との話し合いで決めた研究を進めるに当たってのコンセプトは以下のとおり.

- 1)費用は低廉に抑える.
- 2) 製造当時に近い状態で復元する.

4.2.1 情報収集

米国から取り寄せた復元に係る文献⁶⁾の収集ならびにインターネットを用いたファモールトラクターの情報収集を行った.




図4 参考にした文献(\$29.95US)

4.2.2 分解作業

展示に供するよう塗装されており、ボルトやネジを外すことに難渋した。また、ボルトがインチサイズのため、インチ用のレンチとスパナが必要となった。当科ではミリサイズのものしかなく、インチサイズのスパナを県立千厩高等技術専門校の自動車システム科から、またボックスレンチは県立産業技術短期大学校水沢校の建築設備科から拝借した。

まず心臓部であるエンジンの状態確認から開始 した.エンジン部はオイルで満たされており保存状 態が良好であった.



図5 エンジン内部(オイルパン側)

エンジンを分解・整備するために、エンジン回りの部品を取り外した. 構造的にはボルト止めと割りピン使用箇所が多かった.

分解に当たり錆や経年劣化のため、ボルトが数本 折れた.整備に当たり、ミリサイズでも対応可能な 箇所はミリサイズのボルトに変更した.



図6 折損したボルト (キャブレター取付け部)



図7 シリンダーヘッドカバーを取り外した状態

4.2.3 高圧磁石発電機(マグネト)

このトラクターのエンジン点火は、図8の丸で囲った部分に示すマグネトと呼ばれるものを手動でクランク軸への連結棒を回すことにより行い、エンジン点火に必要な火花を得ていた.



図8 高圧磁石発電機(マグネト)

まず、このマグネトが機能して、数万ボルトの電圧を出力するかの性能試験を行った。その際、農業機械整備工場でのアドバイスを受けながら、必要な部品も製作した。それを図9に示す。



図9 マグネト試験装置

電圧の測定は、県立二戸高等技術専門校の自動車システム科で行った.その結果、現状では高電圧が得られないことが判明したため、その打開策として自動車用の中古部品(ディストリビューターとプラグコード)を利用することとした.

このマグネトの分解や性能試験に1カ月の期間を費やした.

4.2.4 シリンダーヘッドガスケット

本トラクターのシリンダーガスケットは銅製の

メタルガスケットで、ピストン、冷却液、エンジンオイルの通路となる穴がある。このガスケットは80年以上前に製造されたもので、気密性、水密性が低下していた。同種のものを外注することとし、見積りを取るためにCADを用い図面化した。




図 10 シリンダーヘッドガスケット図面 見積もりでは数万円要する事が判明し,新品に換 えることは断念し,既設のガスケットと液状ガスケ ットを使用し,再利用することにした.



図11 液状ガスケットの塗布作業

4.2.5 キャブレター

キャブレターを取外 し内部の清掃を行った. エアブリード部分に 欠損が見られたが,機能 上問題ないと判断し,そ のまま使用することに した.

フロートの性能実験 では、フロートチャンバー内にガソリンが満た された時にガソリンが きちんと止まることを 確認した.



図 12 フロート性能試験

4.2.6 ウォータージャケット⁷⁾

ラジエターホースを取外し, ウォータージャケッ

トとギャラリー部の清掃を行った. 25 年間使用されなかったこともあり, 内部は錆やゴミが蓄積されていた.



図 13 ウォータージャケット部の清掃



図 14 錆及びゴミ取り作業

4.2.7 部品製作及び取付け8)9)10)

エンジン稼働に必要な部品(クランクハンドル,変速装置 2:1)を製作し、トラクターに取付けた。図 15、16 にそれを示す.



図 15 手動式クランクハンドル



図 16 デストリビューターの取付け

プラグを交換するために取り付けてあったプラグの型番を調査した.取り付けられていたものは NGK の A-53 であった.この型番を日本特殊陶業の自動車関連事業本部に問い合わせたところ,廃番になっており,代替品として AB-6 を紹介された.

表 2 に AB-6 のスペックを示す.

表 2 代替プラグ AB-6の諸元

取付けねじ径	Φ18.0mm
取付けねじ長	12.0mm
一	HEX
一	20.8mm
端子	TN:分離型

4.3 平成 22 年度卒業研究 11) 12)

平成21年度はエンジンの始動は実現できなかったが、復元に必要なものの取付けと分解整備を終えた. 平成22年度のコンセプトは21年度までのコンセプト1)2)に以下のものを加えた.

3) 今年度中にエンジンを始動させ小岩井農場の 120 周年記念事業に供する.

実質の復元に要する期間は2カ月と短いため,早めに取組むことにした. 平成22年度の卒業研究メンバーを表3に示す.

表 3 平成 22 年度卒研メンバー

班 名	氏 名	開始時期
エンジン始動班	阿部 正悟	10月~
エノンノ短期班	東山 輝	10月~
分 解・整備班	帷子 開利	10月~
万 件·瓮佣班 	紺野 克也	6月~

手動でクランクシャフトを回すのは無理と判断 し、セルモーターを使用したエンジン始動を目指す ことにした.

4.3.1 エンジン始動装置

製造当時に近い状態で復元するというコンセプト2)に沿い,可搬可能な始動装置を製作することとし,ギアボックスの製作を開始した.



図17 製作したギアボックス

表 4 ギアボックス諸元

寸法(mm)	340×340×210	
重量(kg)	43	
ボックスフレーム材質	ジュラルミン(t15)	
歯車材質	S45C(m3)	
セルモータ	中古部品	
	(2t トラック, 24V 仕様)	
高さ調整機構	有	
始動時のショック吸収	有	
歯数 Z ₁ ,Z ₂ ,Z ₃ ,Z ₄ ,Z ₅ (枚)	9 ,64,16,16,64	
減速比	1 /28	

次に、このギアボックスを搭載できるフレームを 製作した. 農場内の悪路でも移動可能なものとし、 四輪自在式のダブルストッパー付とした.



図 18 製作したフレーム

始動装置全体をほこりや雨から保護するなどの 安全対策を施しながら,バッテリーからスイッチへ の配線を行い,始動装置を完成した.



図 19 始動装置完成形(側面図)

表 5 始動装置諸元

寸法(mm)ハンドル部まで	$800 \times 1,140 \times 1,040$
重量(kg)	58
バッテリー2個	4
ー 角パイプ材質及び寸法	ステンレス
一	$(50\times50\times$ t2)
キャスター径(mm)	200
最低地上高(mm)	250
スタータースイッチ	モーメンタリー動作

4.3.2 エンジン始動試験

まず、トラクター本体のクランク軸と始動装置の高さ方向の配置を確認した.

燃料タンクとラジエター未整備の状態で,エンジンの始動試験を行うことにした.その状況を表6に示す.

表 6	始動試験の状況	1
1X U	タロ 生力 はくがめ マフィハイル	1

日 付	キャブ 吸気口	エンジン 始 動	時間
H22.11.5	×	若干の爆発	数秒
H22.11.8	0	0	約3分
H22.11.11	0	0	約 13 分
H22.12.22	0	0	30 分以上
H23.1.6	×	0	走行
H23.1.7	×	0	走行
H23.1.14	×	0	走行
H23.1.20	×	0	走行
H23.1.24	×	0	走行
H23.1.25	×	0	走行
H23.3.1	×	0	エンジンの回 転上がらず
H23.3.2	×	0	走行

※キャブ吸気口の○印はガソリンを吸気口から霧 状に噴き掛けての試験を行ったことを示す.

4.3.3 冷却系統の整備

平成22年11月11日の始動試験で約13分のエンジン稼動に成功し,長時間稼動の実現が可能と判断した.エンジン稼動の際,エンジンから煙が上がり,エンジンに悪影響を及ぼすと考え,冷却系統の整備を進めることにした.

21年度にウォータージャケット部の分解・清掃は終えており、ラジエーター本体と配管の整備を進めることにした.

ラジエーターへの注水及び漏水試験を数回試行 錯誤し、4回目の試験で配管部からの漏水を止める ことに成功した.しかしながらフィン部分の漏水を 止めることが困難であったため、液漏れ防止剤を使 用した.表7に使用した液漏れ防止材及びラジエー ターのスペックを示す.

表 7 液漏れ防止剤及びラジエーター諸元

	液漏れ防止剤	ラジエーター液
メーカー	トヨタ自動車㈱	古川薬品工業㈱
製品名	リークエンド	ロングライフ
表吅石	(純正)	クーラント 95
使用量	8 錠	クーラント3ℓ
使用里	8 延	水 250

一方,冷却ファンの位置調整も行った.布製のファンベルトが短かったため,ファンカバーに干渉しており,新規に購入したものを取り付けた.

4.3.4 燃料タンクの整備

長時間のエンジン稼動を実現するためには燃料の安定供給が必要である. 新たな燃料タンクを搭載することも可能であるが復元コンセプト2)に沿い, 既存の燃料タンクを修理, 使用することにした.

燃料タンクの底部には錆の影響と見られる穴が 複数個空いていた.最初,その穴を銀ロウ付け¹³⁾ で穴埋めすることを考えたが,錆の影響が深刻だっ たので底部を全て取り除き,ステンレスの板材で作 り直すことにした.



図 20 燃料タンク底部の銀ろう付け

燃料タンクの修復作業は困難の連続であった. 慣れない溶接作業や当初の設計の悪さから修復するまでに実に1ヶ月の期間を要した.

その後、燃料配管に銅管を使用し、接続部はフレア加工を施し、バイク用のフューエルフィルターを管路途中に組み込み配管した。フューエルフィルターのスペックを表8に示す。

表8 フューエルフィルター諸元

~ · ·	
メーカー	DAYTONA
品番	48091
仕様	90°Lタイプ 金属ブロックろ過タイプ
差込部外径	Φ 6.5
対応ホース内径	Φ 6.0~8.5

4.3.5 必要な部品の製作

目標としていたエンジン稼動は実現できると確信できたので、その他の必要と思われる部品の製作を燃料タンクの整備と同時に行うことにした.

製作した部品は以下のもの.

- ①バッテリーBox
- ②ディストリビュータ用 SW 及び SWBox

- ③ディストリビューターカバー
- ④動力切替レバー(ベルト用プーリー, P.T.O)
- ⑤燃料タンクのキャップ

①~③は新設,④は折損していたレバーを考慮し, 新規に設計製作した.⑤はドラム缶の蓋を代用して いたが,新たに旋盤で作り直した.





図21 製作したレバー及びキャップ

4.3.6 各オイル部の分解・整備

トランスミッション,ディファレンシャルギア部はオイルが充たされていて,内部の状態は良好であった.しかしながら,オイルの経年劣化が著しく,ヘドロ化しており,オイルとシール材の交換を行った





図 22 ミッション・デフ部のギア部

4.3.7 キャブレター性能試験

21 年度はキャブレター内のフロートの確認をしたが、スロットルバルブの調整具合の確認はしていなかった。そこで、スロットルバルブを操作し、霧状のガソリンが噴霧されているかの実験を行った。 実験には灯油と掃除機を使用した。



図 23 キャブレター性能試験

4.3.8 エンジンの排気量調査

21年度は、シリンダー径の測定のみで排気量の調査を行っていなかった。22年度は行程を測定することにより排気量を求めることにした。本トラク

ターのエンジンスペックを表9に示す.

表 9 ファモールトラクターエンジン諸元

種類	水冷 4 気筒 OHV8 バルブ
使用燃料	ガソリン
燃料タンク容量(ℓ)	50
始動方式	可搬式スタータ方式

排気量を求める式は次式による.

$$D = \frac{\pi d^2 SN}{4000}$$

D: 排気量[cc], d: シリンダー内径, S: 行程

N:シリンダー数

d=110[mm], S=125[mm], N=4[個]より,

4.3.9 クラッチの点検・整備

クラッチ部は長年使用されていなかったため、枯れ葉などのごみが混入していた. 掃除機で取り除く程度の清掃に留め、使用することにした.



図 24 クラッチ内部

4.3.10 エアクリーナーの装着

平成22年12月22日までの始動試験ではキャブレターの吸気口からガソリンを吹き掛けないとエンジンが始動しなかった. 吸気抵抗が少ないのがその理由と考え吸気管とエアクリーナーを装着することとした. 吸気管は海外の文献を参考にし, ある程度長く煙突のように垂直に立てた. エアクリーナーはバイク用のものを取り付けた. 表10に吸気管とエアクリーナーのスペックを示す.

表 10 吸気管及びエアクリーナー諸元

	長さ(mm)	約 2,000
吸気管	材質	塩化ビニール管
	管内径(mm)	40
	メーカー名	DAYTONA
	品番	63327
エア	取り付け径	45
クリーナー	(mm)	
		メッキカバー付
	仕様	オールウェザー
		パワーフィルター

4.3.11 走行試験

全ての作業を終了し、平成23年1月6日に初め

ての走行試験を行った. 最初クラッチが繋がるか不 安だったが, 無事繋がり走行試験に成功した.



図 25 初走行試験後

4.3.12 問題点の改善

数回に亘る走行試験を行った結果, 鉄車輪による 振動が悪影響をもたらしていることが判明した. そ こで以下の問題点を改善することにした.

- ①振動でアクセルが下がり,速度調整がしづらい.
- ②ブレーキがアイドリング時の振動で外れる.
- ③各種のボルトが緩んだり、外れたりする.
- ④前輪外径に装着してあるL型アングル材が外れている.

4.3.13 塗装作業

トラクターの整備をしている過程で塗装が剥離 した部分があり、海外文献の写真を参考に当時の色 に近い色でトラクター全体を塗装し直した.





図 26 再塗装作業

4.3.15 クランクシャフト連結部の作製

数回に亘る始動試験を行ったため、クランクシャフトの連結部のピン及びシャフト自体が壊れ、新たに連結部を作り直すこととした.



図 27 新クランクシャフト連結部

5. トラクター公開及び引渡し

5.1 メディア公開

全ての整備を終了し、平成23年1月25日にメディアへの公開走行試験を行った。当日は晴天の中、新聞社6社、放送局5社に取材に来て頂いた。また前日までのラジオ、テレビでの宣伝を聞き付けたマニアの人も訪れた。キャンパス内を周回する公開走行は大盛況のもとに終了した。





図 28 公開走行試験



図 29 読売新聞掲載記事(2011 年 1 月 26 日付)

5.2 引渡し式

卒業研究としての取組みを終了し、平成23年3月2日、1年半に及ぶ貸与期間を終了し、小岩井農場にファモールトラクターを返却することとなった。当日は風が強く、寒い日であったが、新聞社2社、放送局4社の取材のもと、小岩井農場内を走行した。その後、学生たちの作成したファモールトラクターエンジンの始動・走行の手順書をもとに小岩井農場の社員の方々にエンジンの始動法を伝授し、全ての引渡しが完了した。



図 29 引渡し式(於小岩井農場)

6. おわりに

80年前の整備書や取扱説明書,外した部品が欠損していた現実.更にはエンジンに対する知識,整備技術に乏しい著者が,トラクターのエンジン始動を達成できるか不安であった.しかしながら,学生たちをものづくりを通して地域に貢献させたいという強い気持ちと情熱で成し遂げた感がある.

初年度を担当した学生2名は、最終的にエンジンの始動までは実現できず、整備と必要な部品の調査及び取付けで終わり、達成感を感じさせることが出来ずに卒業したことが心残りであった.

2年目は本プロジェクトに参画したいという学生は皆無であった. 最終的には,ものづくりやエンジンが好きな学生が4名集い,放課後遅くまで精力的に取組んでくれた. 学生たちの意識には,歴史的に価値があるものを壊してしまったらという思いがあり,参画を躊躇したとの話を後で聞いた.

2名ずつの2つのチームに役割を分担し、作業に 当たった. その過程で、一方のチームの作業の遅れ から、他チームの作業を一時停止させざるを得ない など,両チームの連携,協力関係の構築に苦慮した.

最後に、本テーマを取組んだ計6名の学生は、メカトロニクス技術科の課程で学んだ機械加工などの技術が部品製作や組立ての場面で発揮でき、成し遂げることができたという自信を得られたと思う. この自信は、彼らが社会人となって働く上で大きな支えになるものと確信している.

7. トラクターの現状

7.1 今後の展望

2011(平成23)年は小岩井農場開設120年という節目の年を迎え,復元になったトラクターが小岩井農場の観光客誘致の一役を担ってくれるものと期待している.

復元したファモールトラクターは、走行の都度に 積載バッテリーを充電しなければならない。そこで 課題としては、オルタネーターを搭載できる仕組み を考え不憫が無い状態で活用できればと考えてい る.

7.2 東日本大震災

トラクターを返却して9日後の2011(平成23)年3月11日午後2時46分,東日本大震災が発生した. 小岩井農場のある雫石町でも震度5弱の揺れを観測した.揺れも凄まじかったが,直後に起こった2,3日間に及んだ停電の影響は大きかった.

物資不足に見舞われ、特にもガソリンが手に入らなかった. 小岩井農場では、場内の電力を確保するため自家発電機を回した. その際、ファモールからガソリンを抜いて、しのいだ話を後に伺った.

7.3 草地試走

引渡し後,一度も起動させていないとの話であったため,2011 (平成23) 年6月25日に走行指導に訪問した.この試走会には,研究に携わった卒業生3名も加わり,無事に走行することができた.

特にも 21 年度メンバーであった藤原太一が、エンジンが始動し、力強く走行している状況に感動していた。





図30 エンジン始動指導状況及び関係者記念撮影

また,この試走会では、新たな情報を入手した.ファモールトラクターは灯油で走っていたとのことであった.

始動時には、サブタンクのガソリンを供給し点火させ、走行時にはメインタンクの灯油に燃料を切り換えて走行していたことが判明した. 更に卒業生共々勉強になった.

7.4 トラクターパレード 2011 ¹⁾

2年ぶり3回目となるトラクターパレードが, 2011 (平成23) 年8月14日から16日までの3日間, 小岩井農場内で開催された.

復元となったファモールトラクターは,120周年 記念イベントの一つとしてパレードに特別参加した.

記念写真撮影会では大型のトラクターと共にファモールトラクターも大人気であったとのことで、 来場者に喜んで頂き大変嬉しく思っている.





図31 トラクターパレード実施状況

8. 謝辞

本テーマを引き受ける際、農業機械整備科ではないのだからとの意見がある中、滝川雄治校長と現メカトロニクス技術科総括の松尾才治講師の後押しにより実現できたことに謝意を申し上げる.

また,自動車整備の知識が浅い著者を物心両面で 支援頂いた当校産業技術専攻科田中慎造非常勤講 師並びに県立二戸高等技術専門校自動車システム 科下堀時男技術指導員に感謝申し上げる.

必要工具が不足していた中,貸与や適切なアドバイスを頂いた県立産業技術短期大学校水沢校建築 設備科並びに県立千厩高等技術専門校自動車システム科の職員にも併せて感謝申し上げる.

最後に、長期間にわたり歴史的文化遺産として貴重なファモールトラクターの提供を頂いた小岩井 農牧㈱の当時の総支配人工藤敏英様と研究中の連 絡調整を担って頂いた担当部長齊藤政宏様に感謝 申し上げる.

著者自身, 本テーマを実施する上で大変勉強にな

った.可能な限り学生たちと一緒になって作業したこと,エンジンについての仕組み等,生の教材として学べた事は貴重であった.

多くの関係者並びに6名の卒研メンバーに感謝すると共に,復元になったトラクターの有効な活用と研究に携わったメンバーの職場での活躍を期待している.

9. 参考文献等

- 1) 小岩井農場ホームページ http://www.koiwai.co.jp/
- 2) ウィキペディア フリー百貨辞典
- 3) 村井 信仁;北海道における機械化農業 50 年の歴史ートラクタ営農黎明旗の先達に学ぶー; 土の館スガノ農機㈱
- 4) 小岩井週報, 小岩井タイムス
- 5) 千葉 恵利加,藤原太一;ファモールトラクター復元に向けた取組みについて,卒業研究報告書,2010
- 6) Tharran E.Gaines; How To RESTORE Classic FARMALL TRACTORS; Voyageur Press
- 7) 青山 元男;図解クルマのメカニズム;ナツメ社
- 8) 全国自動車整備専門学校協会;電装品構造; (㈱コム・プロジェクト
- 9) 杉浦 利和著,自動車工学編;自動車エレクトロニクスがわかる点火装置の基礎と実際;東京 鉄道日本社
- 10) 山岡 丈夫著; 点火系統のカンどころ; ㈱鉄道 日本社
- 11) 阿部 正悟, 東山 輝; ファモールトラクター エンジンの始動, 卒業研究報告書, 2011
- 12) 帷子 開利, 紺野 克也; ファモールトラクタ ー走行に向けた取組み(分解・整備班), 卒業研究 報告書, 2011
- 13) 馬場 信; JIS 銀ろう付け 受験の手引; 産業 出版